الخليج

اقتصاد, تقنية وسيارات

7 يونيو 2023 15:23 مساء

«الإمارات.. سحب 556 سيارة «جي أم سي» و«شفروليه

استدعت «وزارة الاقتصاد»، بالتعاون مع الوكلاء التجاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حملتين؛ 573 مركبة لدواعي السلامة العامة والأمان، وذلك خلال الأسبوع الماضي. وأطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة «الطاير موديل 2019-2023 من المملكة المتحدة، I-PACE للسيارات»؛ حملة استدعاء شملت 17 سيارة جاكوار طرازات وذلك لتحديث برنامج وحدة التحكم في طاقة البطارية.

وبينت الحملة، أن بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء؛ قد تعرضت لحمل حراري زائد قد يظهر على شكل دخان أو حريق أسفل السيارة، حيث تقع بطارية الجهد المرتفع، ما قد يتسبب بزيادة احتمال إصابة راكبي السيارة و/أو الأشخاص خارج السيارة، فضلاً عن تضرر الممتلكات، وينبغي على مالك المركبة، التواصل مع الوكالة وحجز موعد لتحديث برنامج وحدة التحكم في طاقة البطارية مجاناً، حيث سيتم تحديث برنامج وحدة التحكم بطاقة البطارية في أسرع وقت ممكن.

وفي حملة أخرى، استدعت الوزارة بالتعاون مع «الكندي للسيارات» وشركة «بن حمودة»؛ 556 سيارة نوع «جي أم

سي» و«شفروليه» من منشأ دولة المكسيك؛ لعدم المطابقة للمعايير لمركبات «جي إم سي تيرين» و«شفروليه إكوينوكس» للأعوام 2020 – 2023، وذلك لوجود خطأ في مشبك مقعد الطفل.

من المقاييس الفيدرالية لسلامة المركبات الآلية S9.1.1(a) وتبين أن بعض المركبات قد لا تتطابق مع البند الرقم 210.2 حول «أنظمة التثبيت (CMVSS) الرقم 225 حول «أنظمة تثبيت الحماية للأولاد»، ومقاييس (FMVSS) «السُفلية العامّة لأنظمة الشد ومقاعد الدعم».

ضمن المقاعد الأربعة الخلفية LATCH وبناء على هذا، فإن واحداً أو أكثر من مشابك التثبيت السُفلية لمقاعد الأطفال قد يحوي طبقة طلاء نهائية مع كمية زائدة من البودرة، ما قد يتسبب بتخطّي بعض أجزاء مشبك التثبيت لمتطلّبات عند 6 ملم (بزيادة أو نقصان) 0.1 ملم. حيث إن طبقة الطلاء FMVSS 225 سماكة القطر والمحددة وفق مقاييس في حال لم يتم تركيب مقاعد الأطفال بالشكل .LATCH الزائدة؛ قد تعيق تركيب مقعد الطفل باستخدام مشابك التثبيت الصحيح، فقد يزيد ذلك من مخاطر الإصابة في حال وقوع حادث.

وفي حال حصول هذه المشكلة، يجب أن يقوم المالكون بتثبيت مقاعد الأطفال في المركبات المعنية باستخدام أحزمة أمان المقاعد الخلفية في هذه المركبات، وذلك وفقاً لدليل مالك المركبة وتعليمات التركيب من مصنّع مقعد الطفل، وذلك لحين إجراء التصليحات المطلوبة وفق هذا الاستدعاء، وسيقوم الوكلاء بالفحص، وإن كان هناك ضرورة، بإزالة في المقاعد الخلفية LATCH وتبديل الطلاء النهائي على المشابك السُفلية لتثبيت مقاعد الأطفال.

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©