الخليج

اقتصاد, سياحة وطيران

13 يوليو 2021 12:43 مساء

«رصد مشكلة جديدة في طائرات «بوينج 787

قالت إدارة الطيران الاتحادية في ساعة متأخرة، الاثنين، إنه تم اكتشاف عيب جديد في تصنيع طائرات بوينج 787 دريملاينر، وإن الشركة ستعكف على إصلاحها قبل تسليم الطائرات.

وذكرت الإدارة أن العيب «قريب من مقدمة طائرات معينة من طراز 787 دريملاينر في مخزن الطائرات التي لم يتم تسليمها. هذا العيب تم اكتشافه في إطار الفحص المستمر لعمليات تدعيم طائرات بوينج 787 التي تتطلبها إدارة الطيران الاتحادية».

وأضافت أنه «على الرغم من أن العيب لا يشكل تهديداً فورياً لسلامة الطيران، فإن بوينج تعهدت بإصلاح هذه الطائرات قبل استئناف التسليم».

وقالت إدارة الطيران إنها بعد مراجعة البيانات «ستحدد ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات مماثلة على الطائرات 787 المستخدمة فعلياً».

وامتنعت بوينج عن التعليق. ولدى الشركة حوالي 100 طائرة 787 لم يتم تسليمها.

كانت بوينج قد أوقفت عمليات تسليم طائرات 787 في أواخر مايو/ أيار بعد أن أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف

تتعلق بأسلوب الفحص المقترح وقالت إنها «تنتظر بيانات إضافية من بوينج قبل أن تحدد ما إذا كان حل الشركة يتماشى مع اللوائح المتعلقة بالسلامة».

وواجهت طائرات بوينج 737 ماكس و787 مشاكل كهربائية وغيرها منذ أواخر العام الماضي، ولم تلبث أن استأنفت تسليم طائرات 787 في مارس/ آذار بعد توقف خمسة أشهر حتى توقف التسليم مرة أخرى في مايو/أيار.

((رويترز

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©