تشديد السلامة على الطائرات التايلاندية

الخليج

زادت الهيئة العامة للطيران المدني وتيرة التفتيش على الطائرات والمشغلين الجويين من تايلاند عقب الإعلان مؤخراً عن ثغرات للسلامة في نظام الطيران المدني التايلاندي .

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاف" قد أجرت مؤخراً تدقيق مراقبة السلامة في تايلاند، وأشارت البيانات الصادرة إلى أن الطيران المدني في تايلاند لا يوفر بيانات التفتيش على سلامة الطائرات بشكل كافٍ كما هو منصوص عليه في تشريعات منظمة الطيران المدني الدولي، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للطيران في الدولة إلى زيادة المراقبة على جميع المشغلين الجويين من تايلاند .

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة لا تدخر جهداً في ضمان سلامة الطيران المدني والأجواء الوطنية لدولة الإمارات، وتتلقى تقارير منظمة الطيران المدني الدولي عن سلامة الطيران في الدول المختلفة ببالغ الأهمية، لذا يتم فحص جميع المشغلين الجويين الأجانب في الدولة على نحو مستمر .

وأشار إسماعيل محمد البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران إلى أنه اعتباراً من الشهر الماضي، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بزيادة عمليات التفتيش على المشغلين الجويين التايلانديين، لافتاً إلى أن نتائج التفتيش حتى الآن مرضية للمشغلين الجويين ضمن الأجواء الوطنية للدولة . (وام)