

مصر.. لودر يصطدم بقطار ويخرجه عن القضبان





كشفت هيئة السكك الحديدية المصرية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن وقوع اصطدام قطار ركاب محرم بك – الضبعة بمحافظة الإسكندرية بلودر بدون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو 115 بين العلمين – سيدي عبد الرحمن الساعة 8.35 صباحاً.

وأضاف بيان الهيئة الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية أنه قد ظهر لسائق القطار عبور لودر السكة، فجاء من مكان غير مخصص للعبور، وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة ولم يمثل سائق اللودر للتحذيرات، مما أدى إلى اصطدام القطار به، وأدى إلى خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجالاتها عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر.

وأكدت الهيئة أنه تجرى المتابعة لتداعيات الحادث، فيما أكدت عدم وجود إصابات بين ركاب القطار.

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالسادة قائدي المركبات والسيارات، إلى الالتزام بالمرور، والعبور من الأماكن المخصصة للعبور، تجنباً لوقوع مثل هذه الحوادث.