

فورد» تستدعي أكثر من 310 آلاف شاحنة في الولايات المتحدة»



استدعت شركة «فورد» أكثر من 310 آلاف شاحنة في الولايات المتحدة لأن الوسادة الهوائية الأمامية للسائق قد لا تنتفخ في حالة وقوع حادث.

من طراز عام Super Duty ويغطي الاستدعاء شاحنات من طراز إف-250 وإف-350 وإف-450 وإف-550 2016.

«وتقول الشركة: «إن الغبار يمكن أن يتراكم في كابل داخل عجلة القيادة، ما يقطع التوصيل الكهربائي

». وأضافت: «إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات ناجمة عن المشكلة

وستستبدل الشركة مجموعة أسلاك عجلة القيادة دون أي تكلفة للمالكين، الذين سيتم اخطارهم اعتباراً من 5 يوليو/ تموز. وقد يسمع المالكون ضوضاء طقطقة أو نقر داخل عجلة القيادة، أو مفاتيح عجلة القيادة وقد لا يعمل البوق. وقد (يرون أيضاً ضوء تحذير الوسادة الهوائية لإعلامهم بالمشكلة. (أ.ب)

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.