

«خلل فني يصيب آيفون 15 ب»النوم ليلاً



لا تزال الشكاوى تتوالى من أجهزة آيفون 15، بعد أن عانى مستخدمون ارتفاعاً في درجة حرارته، لكنه بان الآن ينطفئ وفق iOS 17.0.3 من نفسه، وأحياناً يعيد تشغيل نفسه بنفسه، وذلك بعد إصدار تحديث للسوفت وير الذي يحمل رقم ما نشرت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية

ووصف مستخدمون هذا العيب الجديد الذي ظهر في أجهزة آيفون بأن الجهاز بات «ينام الليل»، فينطفئ وحده دون تدخل، وهو ما أرجعه مختصون إلى وجود خلل فني في السوفت وير الجديد يؤدي إلى ما يسمى «كراش»، حيث تتعارض بعض التطبيقات مع نظام التشغيل، ما يؤدي إلى إغلاقه

المستخدمون بثوا شكاوهم عبر مجتمعات أبل مثل «ماك رومرز» و«9 تو 5 ماك»، إضافة إلى «ريديت»، موضحين أن الجهاز يعيد تشغيل نفسه ليلاً، أو في بعض الأحيان يستيقظون ليجدوه مغلقاً. ولم تقدم شركة «أبل» توضيحاً بشأن الخلل الجديد الذي ظهر بعد التحديث الأخير

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.