

## فلاي دبي: لا تأثير على أسطولنا من طائرات الماكس



دبي: «الخليج»

قال المتحدث باسم فلاي دبي: بعد التعليمات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في 06 يناير 2024، يمكننا أن نؤكد أنه لا تأثير على طائرتنا من طراز بوينغ 737 ماكس 9 الثلاث في أسطولنا. وأضاف: تقوم فلاي دبي بتشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس 9 ضمن أسطولها بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية وهذا الطراز غير مشار إليه في التعليمات. وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بوقف تحليق طراز طائرة بوينغ التي تعرضت حادث انفجار نافذة خطوط ألاسكا الجوية. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرات يجب أن تظل متوقفة حتى يتم إجراء عمليات التفتيش الطارئة، والتي "ستستغرق حوالي أربع إلى ثمان ساعات لكل طائرة". ويؤثر الأمر على 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 تشغيلها شركات طيران أمريكية أو تعمل على الأراضي الأمريكية، حسب تقديرات الوكالة.

