

اقتصاد, أسواق عالمية

15 يناير 2024 11:20 مساء

«إجراءات جديدة من «بوينغ» لضمان جودة «طائرة 737 ماكس



وقال ستان ديل، رئيس شركة بوينج للطائرات التجارية في رسالة إلى الموظفين: «إن الشركة سترسل أيضاً فريقاً إلى الشركة الموردة (سبريت إيروسيستمز) التي تقوم بصنع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث، بهدف تفقد وفحص العمل لدى سبريت والموافقة عليه قبل إرسال جسم الطائرة إلى منشآت الإنتاج التابعة لبوينج في ولاية .«واشنطن

وتأتي الإجراءات الجديدة من بوينغ، بعد أن مددت إدارة الطيران الاتحادية الجمعة قراراً بتمديد حظر تحليق 171 طائرة . من طراز «بوينغ» ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة للسلامة

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها لن تنظر في النتائج ولن تحدد مدى سلامة الطائرات للسماح باستئناف الطيران إلا (بعد فحص 40 طائرة. (رويترز

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©