

## التحقيق في حادث تصادم طائرتين في مطار هيثرو



تابعة للخطوط الجوية البريطانية، أثناء عودتها A350 اصطدمت طائرة من طراز فيرجن أتلانتيك 787 بطائرة إيرباص من مبنى الركاب في مطار هيثرو، ما تسبب في أضرار طفيفة للطائرتين. وكانت طائرة فيرجن يتم سحبها بواسطة قاطرة، عندما اصطدم جناحها بذيل طائرة الخطوط الجوية البريطانية المجاورة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث عقب الاصطدام. وحضرت خمس سيارات إطفاء على الأقل، إلى مكان الحادث، تحسباً لوجود أي تسرب للوقود أو حريق محتمل. وقام عدد من مسؤولي أمن المطار بتأمين مكان الحادث، وبدأ التحقيق في الحادث من فرع التحقيق في الحوادث الجوية التابع لوزارة النقل من جانبه، قال المتحدث باسم فيرجن أتلانتيك: «نحن على علم بأن طرف جناح إحدى طائرتنا تلامس مع طائرة أخرى أثناء سحبها من المنصة في مطار هيثرو في لندن».

وأضاف أن «سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائماً أولويتنا القصوى. يمكننا أن نؤكد عدم وجود أي عملاء على متن طائرة فيرجن أتلانتيك خلال هذا الوقت.. وبدأنا تحقيقاً كاملاً وشاملاً، وتقوم فرقنا الهندسية بإجراء فحوص الصيانة على الطائرة، والتي تم إخراجها من الخدمة حالياً».

وكانت طائرة الخطوط الجوية البريطانية وصلت مؤخراً إلى لندن قادمة من أكرا بغانا، وكان من المقرر أن تغادر في رحلة العودة الساعة 12.40 ظهراً من البوابة 25 في المبنى رقم 3. وتم تأجيل موعد المغادرة إلى الساعة 6.30 مساءً، وفقاً للوحة المغادرة بمطار هيثرو.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.