

## أرنب يشعل حريقاً في طائرة ويجبرها على العودة



اضطرت طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية للهبوط اضطرارياً، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع. مقاطع فيديو أظهرت ومضات متكررة من اللهب تنطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، متجهة إلى إدمونتون في كندا. وسمع طاقم الطائرة عبر بث مباشر يطلب فحصها بحثاً عن سبب حريق في المحرك، الذي أكد الطيار أنه ناتج عن وجود أرنب، وفق «سكاي نيوز عربية».

ووفقاً لشبكة «إي بي سي» الإخبارية، فقد قال الطيار: «أرنب يمر عبر المحرك رقم 2. هذا يكفي». وقال راكب إنه سمع دويًا قوياً، على ما يبدو بعد أن ابتلع المحرك الأرنب، تبعه اهتزاز شديد في الطائرة أثناء استمرار صعودها. وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكباً و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.

وأعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» في بيان: «عادت رحلتنا من دنفر إلى إدمونتون بسلام إلى دنفر لمعالجة احتمال

اصطدام حيوانات برية بالطائرة».

وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن أكثر من 20 ألف اصطدام طائرات بحيوانات برية خلال عام 2024 وحده، معظمها طيور. وخلال العام ذاته، لم يتم الإبلاغ إلا عن 4 «اقتحامات» لأرناب

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2025