

«الصحة» تحذّر من تشغيلات وسيلتين طبيتين تؤدي للوفاة»



دبي - إيمان عبدالله آل علي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من تشغيلات وسيلتين طبيتين، فيهما مشكلات تصنيعية، قد تسبب أضراراً صحية، تؤدي إلى الوفاة، وطالبت بسحبهما من الأسواق، وعدم استخدامهما. وحذرت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية من تشغيل الوسيلة الطبية «Safe Star 55» التي تستخدم مرشحاً لنظام التنفس، الذي يستخدم جزءاً من جهاز التنفس «Breathing System Filters» الصناعي، عندما يكون المريض تحت تأثير التخدير، أو يحتاج إلى مساعدة في التنفس. فيما لا تعاني بقية التشغيلات أية «MP01790» للموديل رقم «LT2103» وتحمل التشغيلة التي تعاني خلافاً رقم مشكلات فنية.

وذكرت الوزارة، أن سبب السحب يأتي بعدما سحبت الشركة المصنعة تشغيلة من الوسيلة الطبية المذكورة، بسبب عطل جزئي في بعض الفلاتر، حيث إنه في حال انسداد المرشح الموجود على جهاز التنفس الصناعي أو نظام التنفس، فقد لا يتدفق الأوكسجين بشكل صحيح إلى المريض، ما يتسبب في نقصه وإصابات خطيرة، بما في ذلك الوفاة. مشيرة إلى وجود شكوى واحدة وإصابة واحدة مرتبطة باستخدام هذا المنتج، فيما لم يبلغ عن أي وفيات.

والاتصال بالمورد لاستبدالها. □LT2103 وأوصت بعزل المرشحات الحاملة التشغيلية رقم بسبب احتمالية تسريب الهواء «BD Plastipak 50mL syringe» وحذرت من عدد من تشغيلات الوسيلة الطبية بالحقنة عند استخدام المضخة، ما قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية عند الحقن. وتحمل التشغيلات المتأثر أرقام «BD Plastipak 50mL Syringe with Luer-Lok Tip with reference number MDS-22-4339 was limited to product code No. 300865». وذكرت الوزارة أن الشركة المصنعة ستحدّث ملصق المنتج لتأكيد عدم استخدامه، في حال تلف المنتج أو العبوة.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.