

إرجاء مهمة صاروخ «أريان 5» أسبوعين



أُرجئ إطلاق صاروخ «أريان 5»، الذي كان مقرراً مساء الجمعة من كورو في غويانا الفرنسية لأسبوعين، بسبب مشكلة «رصدت في الصاروخ، على ما أعلنت شركة «أريان سبيس».

وفي حديث لوكالة فرانس برس، أشارت «أريان سبيس»، التي ستُعلن في نهاية يونيو/حزيران الجاري، عن موعد جديد لإطلاق الصاروخ، إلى رصد «عدم مطابقة» على خطوط المراقبة الخاصة بانفصال التعزيزات عن الصاروخ.

وغرّدت الشركة المسؤولة عن تشغيل الصواريخ الأوروبية، عبر تويتر: «استناداً إلى متطلبات السلامة، قررت أريان سبيس إرجاء إطلاق الصاروخ». وألغي نقل «أريان 5» إلى منصة إطلاقه في كورو.

وأوضحت «أريان سبيس»، أن هذا القرار «عادي»، ويأتي «ضمن نهج الموثوقية الذي تتبعه الشركة، وأسهم في نجاح «أريان 5».

وستكون هذه المهمة المرتقبة، الرحلة الـ 117 والأخيرة للصاروخ الأوروبي الذي يُحال إلى التقاعد بعد 27 عاماً من

