

## الكويت.. انهيار جزء من سقف مسجد أثناء صلاة التراويح





تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط سقف أحد المساجد في دولة الكويت أثناء أداء صلاة التراويح. ويظهر الفيديو أثار الانهيار الذي أحدثه سقوط سقف جزء من ديكور سقف مسجد الزين في منطقة الروضة أثناء صلاة التراويح. وأفادت مصادر كويتية بأنه لم يصب أي مصلٍ بأذى جراء الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة أعمال صيانة سقف المسجد. وشهدت مساجد الكويت منذ اليوم الأول من شهر رمضان، ازدحاماً بالمصلين لأداء صلاتي التراويح والقيام بعد عامين من الإغلاقات، بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة.