


## أبوظبي للدفاع المدني: المسح الميداني كشف عن مخالفات وممارسات «خطأ في مبان ومنشآت

هيئة أبوظبي للدفاع المدني  
ABU DHABI CIVIL DEFENCE  
AUTHORITY



كشفت مبادرة المسح الميداني التي تنفذتها هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيتين بالإمارة عن مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة تم رصدها في عدد من المباني والمنشآت والتي تؤثر على السلامة العامة للسكان والزوار وتؤثر على التي رصدها لجان المسح والتفتيش خلال زيارات مفاجئة على مدى أسبوعين من انطلاق الحملة الميدانية ودعت الهيئة ملاك المباني والمنشآت لضمان استيفاء تدابير السلامة والوقاية في كل المنشآت والعقارات السكنية والتجارية في الإمارة ومراجعة المختصين لديها لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع ضمانا للاستيفاء دائما بتدابير الوقاية والسلامة الضرورية في مختلف المباني والمنشآت.

وأوضح العقيد عيسى عبد الله المرزوقي، مدير مبادرة المسح الميداني، ان تقارير لجان المسح والتفتيش الأولية، توصلت إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة التي تتطلب إجراءات عاجلة بشأن تصحيحها ومن أبرزها عدم نظافة

الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديلات وإضافات عشوائية دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني ووجود غرف عشوائية ومطابخ على أسطح بعض البنايات

وأشار إلى ان نتائج المسح كشفت عن خطورة التخزين العشوائي في غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية وممرات عدد من المباني ومن ذلك تخزين مواد تسبب عوائق في مسالك ومخارج الهروب في المبنى ووجود تقسيمات عشوائية تسبب خطورة عالية

وذكر ان جولة المفتشين توصلت إلى عدم وجود عقود صيانة لطفايات الحريق وكاشف الدخان في عدد من المباني والمنشآت و استخدم خزان الديزل في المخابز والمطاعم دون ترخيص و دون موافقة مسبقة من هيئة ابوظبي للدفاع المدني وتخزين اسطوانات الغاز البترولية كما بينت الجولات عدم الامتثال لمتطلبات السلامة الواجبة في المباني حيث تم رصد حالات عديدة بينت عدم توفر إجراءات السلامة المناسبة مثل تركيب أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء، وعدم وجود مخارج الطوارئ و لافتات التوجيه الواضحة

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2023